

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze e Valutazione congiunta dei rischi da interferenza

Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

SEDE DI CITTA' STUDI

SEDE DI BOVISA

POLI ESTERNI: Como, Lecco, Piacenza, Mantova, Cremona

Febbraio 2025

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

A - INTRODUZIONE	4
B - RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1 - PARTE PRIMA – SEZIONE GENERALE (AZIENDA APPALTATRICE E COMMITTENTE), DESCRIZIONE ATTIVITA' e INDICAZIONE LUOGHI	6
2 - PARTE SECONDA – AREE, FASI E RISCHI SPECIFICI	7
3 - PARTE TERZA – INDIVIDUAZIONE RISCHI E AZIONI	16
4 - PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI PER GESTIONE EMERGENZA	23
4.1 - DISPOSIZIONI GENERALI	23
4.2 - GESTIONE DELLE EMERGENZE, COMPITI E PROCEDURE GENERALI	25
4.3 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA	25
5 – PRESA VISIONE DEI LUOGHI E CONSIDERAZIONI FINALI	26

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

A - INTRODUZIONE

LINEE GUIDA per l'adempimento obblighi art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n°81

In ottemperanza all'art.26 debbono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi.

Poiché le attività oggetto degli appalti possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, specifici atti per il coordinamento.

Le presente documento ha il compito di predisporre le misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare, ovvero ridurre, i rischi dovuti alle interferenze lavorative generate dai contratti affidati.

Nel particolare le linee guida indicate si riferiscono alla stipulazione/compilazione del contratto SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI AUDIO-VIDEO CIG B5D25D98F0;

L'Aggiudicataria dovrà sottoscrivere il documento denominato Documento unico di valutazione dei rischi specifici e indicazione delle misure per l'eliminazione delle interferenze redatto ai sensi art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 allegato al contratto. La compilazione del documento avverrà in contraddittorio tra le Parti e sarà aggiornato, magari con inserimento delle sole parti necessarie, ogni qualvolta che durante le attività si rinverranno rischi da dover gestire (documento dinamico aggiornato da ambo le parti).

Il modello è suddiviso in due parti:

- la prima riporta le informazioni a livello generale, contrattuale e prevenzionistico relative all'Azienda Committente
- la seconda è strutturata in tre tabelle legate
 - alla individuazione delle aree di lavoro,
 - descrizione delle fasi
 - indicazioni rischi specifici
- la terza parte individua i rischi da attività interferenziale e la propria valutazione e le azioni da attuare per il loro superamento, in particolare identificherà le sovrapposizioni spaziali e temporali, le procedure per la prevenzione.
- La quarta parte individuerà le misure di prevenzione e protezione necessarie per la gestione dei rischi da interferenza e procedere alla stima dei relativi costi
- La parte quinta, ed ultima, riporta le procedure presenti per la gestione delle emergenze

Ovviamente, nell'ottica della cooperazione per la sicurezza, l'Impresa, o il lavoratore autonomo, può fornire altre indicazioni inerenti misure di prevenzione protezione, ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Committenza che sono ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le interferenze.

Allegati (eventuali):

dichiarazione sostitutiva atto notorietà relative alle responsabilità a carico dell'operatore
schema per la stesura del verbale della riunione di coordinamento

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

B - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è allegato al contratto in oggetto ai sensi art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n°81. e di esso costituisce parte integrante; ogni violazione o comportamento in difformità a quanto indicato nel presente documento costituisce inadempienza contrattuale.

L'esecuzione del contratto dovrà avvenire del piano rispetto di quanto indicato dalle norme e normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n°81 - (c.d. Testo Unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori) - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - (G.U. n°101 del 30 aprile 2008)
- Decreto del Ministero della Sviluppo Economico n°37 del 22 gennaio 2008 recante il "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n°248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (ex Legge 46/90);
- D.lgs n°36 del 2023 - Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.lgs n°23 del 2006 (Decreto Bersani) convertito in legge n°248 del 2006;
- legge n°123 del 2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia – per la parte ancora in vigore;
- prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro;
- prescrizioni delle ASL;
- regolamento di igiene del Comune di Milano e le norme tecniche emanate dai seguenti Enti: CEI, IMQ, UNI-CIG, ISPESL, VVF, ENEL ecc..

L'Affidatario si assume ogni responsabilità in ordine all'osservanza delle norme citate. Di seguito viene trasmesso, a titolo puramente indicativo e senza che ciò possa costituire alcuna diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore, stralcio delle norme relative alla Prevenzione degli Infortuni.

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

1 - PARTE PRIMA – SEZIONE GENERALE (AZIENDA APPALTATRICE E COMMITTENTE), DESCRIZIONE ATTIVITA' e INDICAZIONE LUOGHI

ALLEGATO AL CONTRATTO:

APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CONTACT CENTER CIG B7AC321E5C

APPALTO DI (selezionare solo le parti interessate):

☒ DI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE

☐ MERA FORNITURA DI MATERIALE O ATTREZZATURA

☐ LAVORI O SERVIZI LA CUI NATURA SIA SUPERIORE 5 GG LAVORATIVI

GENERALITA' AZIENDA APPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	
SEDE OGGETTO DELL'ATTIVITA'	
RECAPITI TELEFONICI E MAIL	
CODICE FISCALE	
ISCRIZIONE CCIAA	
CODICE ATECO	

FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER IL CONTRATTO

DATORE LAVORO	
DELEGATO	
UFFICIO CONTRATTI	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'appaltatore	
Coordinatore del Sistema di prevenzione e protezione dell'appaltatore	

FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO

FUNZIONE	NOMINATIVO	TELEFONO
Datore di lavoro		
Delegato del DL		
RSPP		

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

ASPP		
Medico competente		
RLS		
Addetto antincendio		
Addetto antincendio		
Addetto antincendio		
Addetto primo soccorso		
Addetto primo soccorso		
Addetto primo soccorso		
Addetto primo soccorso		

POSIZIONI ASSICURATIVE, DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
È attiva un'assicurazione R.C.T.

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA SVOLGERE NEL CONTRATTO:

APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTACT CENTER CIG B7AC321E5C

LOCALI INTERESSATI DAL CONTRATTO:

le attività saranno svolte presso

- Sede Città Studi, Campus tutti
- Sede Bovisa, Campus Tutti
- Poli esterni e anche residenze

2 - PARTE SECONDA – AREE, FASI E RISCHI SPECIFICI

Aree di lavoro in cui saranno eseguite le opere (prestazioni, forniture, servizi) di contratto:

Ed interessano (barrare con X le parti interessate)

<input checked="" type="checkbox"/>	Atrio	<input checked="" type="checkbox"/>	Locale di servizio /deposito
<input checked="" type="checkbox"/>	Portineria	<input checked="" type="checkbox"/>	Officina
<input checked="" type="checkbox"/>	Uffici e sale riunioni	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone controllate /sorvegliate
<input checked="" type="checkbox"/>	Laboratori informatico	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcheggio
<input checked="" type="checkbox"/>	Laboratorio chimico/biologico	<input checked="" type="checkbox"/>	Aree esterne con viabilità carraia e pedonale
<input checked="" type="checkbox"/>	Laboratorio fisico/ingegneristico	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro:

Tutte le planimetrie sono riportate nel sistema informativo Polimaps con accesso libero dal seguente link:

<https://maps.polimi.it/maps>

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

Fasi di lavoro previste dal contratto:

DESCRIZIONI SINGOLE FASI DI LAVORO	
FASE	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
1	Presidio di assistenza tecnica audio video, manutenzione programmata e a guasto
2	Presidio di assistenza tecnica per aule informatizzate
3	Assistenza tecnica specialistica di progettazione e installazione audio/video per la manutenzione straordinaria, evolutiva e nuove installazioni
4	Presidio per l'installazione e la movimentazione di postazioni di lavoro informatiche
5	Servizio di regia e supporto tecnico specialistico audio/video per eventi

Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto:

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n°81, il Politecnico di Milano fornisce all'Affidatario l'elenco dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare le maestranze dell'Affidatario e le misure di prevenzione e di emergenza adottate. L'elenco dei rischi è riportato nel documento **Mappatura dei rischi**, allegato al presente di cui costituisce parte integrante. La mappatura dei rischi è riferita alle aree e locali di seguito riportati.

Le informazioni sui rischi relativi alle aree di lavoro non comprendono i rischi propri dell'attività dell'Affidatario e servono al fine di eliminare eventuali pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori che svolgerà l'Affidatario e le normali attività svolte dagli utenti d'Ateneo.

Si/no	RISCHIO	Si/no	RISCHIO
Ambienti di lavoro			
SI	Illuminazione	SI	Cadute scivolamento
SI	Pareti attrezzate	SI	Terrazzi soppalchi
SI	Pareti vetrate	SI	Spazi confinanti, cisterne, serbatoi
SI	Cadute dall'alto	SI	Viabilità interna
SI	Dislivelli aree di transito	SI	Viabilità esterna
SI	Verde		
Macchine, Apparecchiature, Impianti			
SI	Elettrocuzione	SI	Carichi sospesi
SI	Tagli ebrasioni	SI	Movimentazione macchinari e attrezz.
SI	Proiezioni di schegge	SI	Urti per caduta di oggetti dall'alto
NO	Presenza fiamme libere	SI	Organi meccanici in movimento

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

SI	Transito mezzi	SI	Sversamenti pericolosi
SI	Requisiti macchine (marchio CE)		Altro...
Incendio ed esplosione			
SI	Incendio		
SI	Presenza depositi di materiali		
SI	Presenza atmosfere esplosive		
Rischi per la salute			
SI	Microclima	SI	Agenti chimici pericolosi
SI	Rumore	NO	Agenti cancerogeni mutageni
SI	Vibrazioni	NO	Agenti biologici
SI	Campi elettromagnetici	NO	Polvere, rischio di inalazione
AI	Radiazioni ottiche artificiali	NO	Emissione incontrollata da impianti
	specificare		specificare
Rischi organizzativi			
SI	Intralcio via di fuga	NO	Difficoltà individuare interlocutori
SI	Manutenzione impianti	SI	Condizioni climatiche esasperate
Altro			

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MAPPATURA RISCHI (TAB)				
FASE	RISCHIO/PERICOLO	PRESENTE	COMPORTAMENTO	ATTIVITA' IN CARICO A
2	ORGANI IN MOVIMENTO	Sì	<ul style="list-style-type: none"> - RISPETTARE LA CARTELLONISTICA DI PERICOLO APPOSTA - MANTENERSI A DEBITA DISTANZA - NON RIMUOVERE LE PROTEZIONI SE NON SPECIFICAMENTE ABILITATI - NON AGIRE SUI DISPOSITIVI DI MESSA IN MOTO SE NON SPECIFICAMENTE ABILITATI 	Ditta/Committente

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

2	LIVELLI SONORI ELEVATI	NO	- INDOSSARE GLI OTOPROTETTORI PERSONALI IN TUTTE LE AREE EVIDENZIATE CON RUMOROSITA' SUPERIORE A 90dB(A) SE DURANTE L'ATTIVITA' SONO IN ATTO ALTRE PROVE CHE PROVOCANO LIVELLI DI RUMORE ELEVATI	Ditta
1,2,3	IMPIANTI ELETTRICI: cavi, quadri, ecc.	Sì	- RISPETTARE LA CARTELLONISTICA DI PERICOLO APPOSTA - NON ACCEDERE AI QUADRI, SE NON SPECIFICAMENTE ABILITATI - NON AGIRE SUGLI INTERRUTTORI DEI QUADRI DI COMANDO, - SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL CAPO REPARTO EVITARE QUALSIASI URTO E CONTATTO CON CAVI E COLLEGAMENTI NON PROTETTI MECCANICAMENTE	Ditta
2	CARICHE ELETTROSTATICHE	Sì (locali tecnici o zone con griglie e strutture metalliche)	- INDOSSARE LE SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLE APPROPRIATE - INDOSSARE GUANTI DI SICUREZZA IDONEI PER L'ELETTRICITA' STATICA	Ditta
1	MOVIMENTAZIONE DI CARICHI (CARROPONTI, MULETTI)	Sì	- NON PASSARE O SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI - NON TRANSITARE NELLE ZONE ADIBITE ALLA SOLA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI - ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI DATE DAL PERSONALE RESPONSABILE DELLA MOVIMENTAZIONE - NON UTILIZZARE MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DI PROPRIETA' DIVERSE SE NON PREVENTIVAMENTE	Ditta

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

			AUTORIZZATI E SE NON ABILITATI	
1,2,3	ZONE DI PASSAGGIO	Sì	- EVITARE IL PASSAGGIO IN TALI ZONE - PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'ATTRAVERSAMENTO DI ZONE BAGNATE O DOVE SI È VERIFICATO UNO SVERSAMENTO DI SOSTANZE - PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI INGOMBRI CHE POSSONO PORTARE AL RISCHIO INCIAMPO	Ditta
2	PARTI IN TEMPERATURA	Sì	- NON TOCCARE - UTILIZZARE GLI APPOSITI DPI (GUANTI)	Ditta
2	IMPIANTO IDRAULICO IN PRESSIONE	Sì	- NON TOCCARE	Ditta
2	PREPARATI O SOSTANZE PERICOLOSE	Sì	- UTILIZZARE APPOSITI DPI (GUANTI, OCCHIALI, CAMICI) PER LA MANIPOLAZIONE - NON TOCCARE SE NON SI È ABILITATI - NON INGERIRE LE SOSTANZE IN DEPOSITO E IN LAVORAZIONE	Ditta
2	SOSTANZE INFIAMMABILI	Sì	- NON UTILIZZARE APPARECCHIATURE CHE POTREBBERO GENERARE PRINCIPI DI INCENDIO - DIMINUIRE IL CARICO DI INCENDIO	Ditta
2	SOSTANZE ESPLOSIVE	NO (ad esclusione delle centrali termiche e dei laboratori chimici)	- UTILIZZARE APPARECCHIATURE CERTIFICATE PER ATEX	Ditta
2	MACCHINE E ATTREZZATURE DA LAVORO	Sì	- UTILIZZARE DPI APPROPRIATI - NON TOCCARE	Ditta
2	VIBRAZIONI	NO	- UTILIZZARE DPI - DEFINIRE E AGIRE SU TEMPI E FREQUENZE DI LAVORO	Ditta
2	STRESS TERMICI	NO	- UTILIZZARE INDUMENTI	Ditta

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

			APPROPRIATI	
2	RADIAZIONI IONIZZANTI	Sì	- NON ACCEDERE ALL'AREA	Ditta
2	RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	Sì	- UTILIZZO DEI DPI APPROPRIATI (OCCHIALI)	Ditta
2	CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI	Sì	- DEFINIRE E AGIRE SU TEMPI E FREQUENZE DI LAVORO - RISPETTARE DISTANZE PRESCRITTE E BARRIERE O SEGNALETICA APPOSITA	Ditta

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NECESSARIE PER RIDURRE O ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZA IN LUOGHI PARTICOLARI (riportare solo se coerente con appalto)

1) LABORATORI CHIMICI - FISICI - BIOLOGICI

Verificare	- l'eventuale presenza di sostanze pericolose (chimiche, fisiche e/o biologiche);
Accesso	- accedere solo previo accordo e seguendo le indicazioni del responsabile di laboratorio. Non accedere in caso di emergenza o nel momento in cui si ravvisi un pericolo.
Esaminare (se necessario):	- le etichette riportate sulle confezioni dei prodotti in questione; - le schede di sicurezza dei prodotti chimici presenti;
Attenersi:	- alle indicazioni riportate sulle etichette, sulle schede di sicurezza e sulla cartellonistica presente nei laboratori;
Concordare:	- le modalità di accesso agli ambienti interessati; - i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori in prossimità di zone con prodotti pericolosi;
Evitare:	- di effettuare operazioni che comportino il danneggiamento delle confezioni, il ribaltamento, la fuoriuscita accidentale o la proiezione di liquidi pericolosi; - il contatto, l'inalazione o l'ingestione di prodotti pericolosi; - di mangiare, bere e fumare;
Utilizzare:	- appositi dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, maschere respiratorie, calzature, ecc.) di tipo idoneo in relazione alle sostanze presenti e alla attività da svolgere.

N.B.: in caso di contatto accidentale con materiali biologici (per punture d'ago o lesioni da altri oggetti taglienti o per contaminazioni mucose o cutanee accidentali) o con sostanze chimiche:

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

- avvertire immediatamente dell'accaduto i propri responsabili, nonché i referenti delle strutture interessate;
- se presenti avvertire gli addetti locali alla gestione delle emergenze al fine di valutare la situazione e prestare le prime cure;
- Contattare il 112 o recarsi quanto prima presso il più vicino posto di Pronto Soccorso per le misure di primo intervento se possibile identificando, anche con l'aito dei responsabili di laboratorio, l'agente chimico o biologico contaminante. .

II) LOCALI PER LA RISONANZA MAGNETICA

Concordare:	<ul style="list-style-type: none"> - le modalità di segnalazione del funzionamento delle apparecchiature; - i tempi, le modalità e le attrezzature che possono essere utilizzate in prossimità delle apparecchiature per l'effettuazione dei lavori; -
Verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - la presenza di zone con apposita segnalazione del rischio da radiazioni non ionizzanti e non oltrepassare le zone indicate o inibite; - Eventuali incompatibilità a svolgere l'attività nei locali anche con il coinvolgimento del proprio medico competente. Portatori di ausili quali pacemaker o altro non possono accedere ai locali.
Evitare:	<ul style="list-style-type: none"> - l'ingresso nei locali con presenza di apparecchiature, se non espressamente concordato con il personale; - adottare le seguenti precauzioni specifiche (quando necessario).

III) LOCALI CON APPERECCHIATURE LASER

- Evitare:	<ul style="list-style-type: none"> - Accedere unicamente a laser spento o in presenza e in accordo coi responsabili di laboratorio - evitare nel modo più assoluto di guardare direttamente il raggio; - indossare gli specifici occhiali protettivi; - non esporre parti del corpo prive di vestiario radiofrequenze e microonde; - evitare per quanto possibile qualunque esposizione indebita; - in caso di assoluta necessità ridurre il più possibile i tempi di permanenza nelle vicinanze di apparecchiature in funzione, rimuovere le protesi acustiche, non indossare oggetti metallici (chiavi, bottoni, orologi, gioielli); - evitare qualunque esposizione anche di breve durata se portatori di stimolatori cardiaci o protesi metalliche; - evitare qualunque esposizione in caso di gravidanza.
------------	--

IV) LOCALI CON APPARECCHIATURE CHE GENERANO CAMPI MAGNETICI (RMN)

- Evitare:	<ul style="list-style-type: none"> - Accedere unicamente a sorgenti inattive o in presenza e in accordo coi responsabili di laboratorio - evitare per quanto possibile qualunque esposizione indebita;
------------	--

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di assoluta necessità ridurre il più possibile i tempi di permanenza nelle vicinanze di apparecchiature in funzione, - evitare qualunque esposizione anche di breve durata se portatori di stimolatori cardiaci o protesi metalliche; - evitare qualunque esposizione in caso di gravidanza.
--	--

N.B.: Il principale rischio che si corre lavorando a contatto con apparecchi a RMN è di tipo infortunistico: il forte campo magnetico è in grado di attirare oggetti metallici (chiavi inglesi, pinze, tenaglie) o altro situati nel campo di azione.

N.B.: il campo magnetico è sempre presente anche quando l'apparecchio non sta operando.

V) LOCALI CON APPARECCHIATURE CHE GENERANO RADIAZIONI IONIZZANTI

Verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - la presenza di zone con apposita segnalazione del rischio da radiazioni ionizzanti; - la presenza di lampade UV;
Concordare:	<ul style="list-style-type: none"> - la modalità di accesso alle zone interessate; - le modalità di segnalazione del funzionamento delle apparecchiature; - i tempi per l'effettuazione dei lavori; - le modalità operative in relazione alle operazioni/lavori da farsi e alle fonti radioattive presenti;

VI) LOCALI DOTATI DI ULTRAVIOLETTI (LAMPADE E DISPOSITIVI GERMICIDI)

Verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - evitare prolungate esposizioni; - in caso di necessità indossare vestiario completo guanti compresi e proteggere il viso e gli occhi con appositi occhiali o schermi.
-------------	--

VII) MAGAZZINI, DEPOSITI

Verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - la presenza di depositi o quantitativi significativi di materiale combustibile infiammabile o comburente; - lo stato di conservazione di tali materiali (presenza di sversamenti o perdite visibili, ecc.); - la presenza di eventuali perdite sulle bombole o sui rubinetti di erogazione dell'ossigeno; - la presenza di fonti di innesco negli ambienti di lavoro; - la dislocazione degli estintori o di altri sistemi di spegnimento;
Concordare:	<ul style="list-style-type: none"> - i tempi e le modalità di effettuazione di eventuali lavori in prossimità di depositi di materiale combustibile infiammabile o comburente al fine di prevenire il verificarsi di condizioni che possono favorire il rischio di incendio;

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

Evitare:	<ul style="list-style-type: none"> - di fumare negli ambienti dove il rischio di incendio sia evidente o dove sia comunque visibile il segnale di divieto; - di compiere operazioni con fiamme libere in prossimità di materiali combustibili (se possibile spostare i materiali a distanza di sicurezza o coprirli con materiale incombustibile e tenere a portata di mano uno o più estintori portatili); - di lasciare incustoditi residui di lavorazione che possono costituire potenziali focoli d'incendio (ad es. scorie, materiali incandescenti, superfici a temperatura elevata); - di produrre scintille e usare fiamme libere nei locali contenenti prodotti infiammabili (se necessario rimuoverli completamente prima dell'inizio dei lavori e arieggiare il locale); - di collocare materiali infiammabili o combustibili nei pressi delle bombole o dei rubinetti di erogazione dell'ossigeno e nelle zone con presenza di fonti di innesco (se possibile eliminare le fonti di innesco);
Consultare:	- le schede di sicurezza dei prodotti chimici eventualmente presenti.

VIII) UFFICI

Verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - la presenza di armadi con quantitativi significativi di materiale combustibile, infiammabile o comburente; - la presenza di fonti di innesco negli ambienti di lavoro (tende, carta ecc.); - la dislocazione degli estintori o di altri sistemi di spegnimento;
Concordare:	<ul style="list-style-type: none"> - i tempi e le modalità di effettuazione di eventuali lavori in prossimità di depositi di materiale combustibile infiammabile o comburente al fine di prevenire il verificarsi di condizioni che possono favorire il rischio di incendio;
Evitare:	<ul style="list-style-type: none"> - di compiere operazioni con fiamme libere in prossimità di materiali combustibili (se possibile spostare i materiali a distanza di sicurezza o coprirli con materiale incombustibile e tenere a portata di mano uno o più estintori portatili); - di lasciare incustoditi residui di lavorazione che possono costituire potenziali focoli d'incendio (ad es. scorie, materiali incandescenti, superfici a temperatura elevata); - di produrre scintille e usare fiamme libere nei locali contenenti prodotti infiammabili (se necessario rimuoverli completamente prima dell'inizio dei lavori e arieggiare il locale).

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

3 - PARTE TERZA – INDIVIDUAZIONE RISCHI E AZIONI

Questa terza parte individua i rischi da attività interferenziale e la propria valutazione e le azioni da attuare per il loro superamento, in particolare identificherà le sovrapposizioni temporali e spaziali, le procedure per la prevenzione.

Si precisa che nessuna attività potrà essere svolta in modo da creare rischi per gli utenti dell'Ateneo. Nel caso di attività interferenti le opere dovranno essere eseguite nei periodi di interruzione delle attività di ateneo. Nel caso di opere eseguite in prossimità di attività di ateneo, le aree di lavoro dovranno essere idoneamente recintate e segnalate.

INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI								
AZIENDA	ID	DESCRIZIONE	STAR	END	- < 07	07-12	12-17	17-21
Dussmann/Operosa	A	Servizio pulizia	06:00	00:00				
CPL, Facility, RTI Euroascensori, SIRAM; GIELLE, Techne, Edilrisana, Carraro, CNS, MEGA, AR.CO LAVORI Facility, L'Operosa Edilrisana, Carraro Cons Coop Edison, Marrocco	B	Servizio Manutenzione	07:00	17:00				
	C	Servizio Logistico	09:00	15:00				
TSA ATI SANTAMARIA SRL - PREMAV SRL	D	Servizio gestione Verde	07:00	15:00				
	E	...						
	F	...						

IDENTIFICAZIONE RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESENTI NELLE SINGOLE FASI

AMBIENTI DI LAVORO				
AMBIENTE	FASE	RISCHI	AZIENDA APPALTATORE	AZIENDA COMMITTENTE
Esterno, uffici, depositi, laboratori, connettivi	1	Legati all'accesso nelle aree e negli edifici oggetto dell'attività	Attenersi scrupolosamente alle indicazioni	Informare utenti
Esterno, uffici, depositi, laboratori, connettivi	1+2	Fase 1 + l'attività di coordinamento nella gestione infrastrutture e impianti	Attenersi scrupolosamente alle indicazioni e fornire informazioni dettagliate sulle attività che si	Fornire informazioni e coordinamento tra i diversi interlocutori che svolgono conduzione impianti e attrezzature

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

			andranno a svolgere. Coordinarsi con DEC	
Esterno, connettivi e area cantiere	3	Fase 1 + 2 + delimitazione accesso nell'area oggetto della lavorazione	Attenersi scrupolosamente alle indicazioni e delimitare in modo adeguato , compreso di segnaletica, l'area. Coordinarsi con DEC e seguire le istruzioni del proprio POS	Informare utenti e accertarsi della corretta formazione/informazione

INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI SPAZIALI						
FASE	RISCHI PRESENTI NEGLI SPAZI	Soggetti causa del Rischio				
		COMMITT.E	IMPRESA A (Pulizie)	IMPRESA B (Manut.)	IMPRESA C (Logist.)	IMPRESA D (verde)
1+2+3	Ambienti di lavoro					
2+3	Locali con Macchine, Apparecchiature, Impianti					
1	Locali con agenti fisici e chimici					
1	Locali con agenti cancerogeni e mutageni					
1	Locali con agenti biologici					
1+2+3	Locali son incendio ed esplosione					
1+2+3	Rischi trasversali					
1+2+3	Rischi organizzativi					
	Altro					

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti. Il **Rischio R** è visto come il prodotto della **Probabilità P** di accadimento per la Gravità del **Danno D**:

$$R = P \times D$$

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

Scala delle Probabilità di accadimento utilizzata:

Livello	Criteri	Valore assegnato
Improbabile	Non sono noti episodi già verificatisi. L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti.	1
Poco probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.	2
Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno.	3
Molto probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.	4

Per quanto concerne l'Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno.

Di seguito è riportata la Scala dell'Entità del Danno:

Livello	Criteri	Valore assegnato
Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.	1
Modesto	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.	2
Significativo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti	3
Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti	4

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

Di seguito sono riportati i valori per ogni grado di Rischio trovato:

Livello di Rischio	Valore Assegnato
Molto Basso	R=1
Basso	2≤R≤4
Medio	4≤R≤8
Alto	R>8

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA						
PERICOLI	TIPOLOGIA RISCHIO	P	D	R	MISURE PREVENZIONE	SOGGETTO ATTUATORE
Pavimenti irregolari, scivolosi, con ostacoli	- Inciampo - Scivolamento - Caduta	2	1	2	Delimitare le aree pericolose, pulire la pavimentazione, segnalare la presenza di ostacoli o zone con sversamenti.	Ditta
Spazi sopraelevati, lavori in quota	- Caduta dall'alto	2	4	8	Delimitare le aree di lavoro e separarle con idonee recinzioni. Le aree di lavoro da inibire al transito devono tenere conto della caduta o proiezione di elementi dall'alto. Se i lavori inibiscono completamente il passaggio deve esserne data informazione preventiva. La protezione delle aree di lavoro deve essere funzionale anche alla protezione da caduta degli operatori. Utilizzo di DPI di terza categoria, ove necessari. Utilizzo di DPI come guanti, scarpe antinfortunistica ed elmetti.	Ditta
Spazi di lavoro inadeguati e non delimitati	- Caduta - Inciampo - Urti	1	2	2	Delimitare e segnalare la presenza di ingombri. Coordinare le attività adiacenti.	Poli/Ditta
Impianti elettrici	- Elettrocuzione	1	4	4	Utilizzo degli appositi DPI, segnaletica e cartellonistica. Utilizzo apparecchiature	Poli/Ditta

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

					marcate CE. Seguire le procedure per la manutenzione.	
Incendio		1	3	3	Seguire le procedure di emergenza nel caso di incendio. Diminuire il carico di incendio nelle aree a rischio.	Poli/Ditta
Esplosione		1	4	4	Utilizzare apparecchiature certificate per le zone ATEX.	Ditta
Rischio Chimico*	- Inalazione - Contatto - Sversamento	1	3	3	Non movimentare, utilizzare, inalare sostanze chimiche rinvenute nei luoghi di lavoro, anche sconosciute. Segnalare la presenza al committente.	Ditta
Impianti d'olio in pressione	- Esplosione - Rumore - Sversamenti - Scivolamento - Caduta	2	3	3	Nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio è necessario isolare l'impianto. Non permettere l'utilizzo a personale estraneo in zone non sorvegliate. Segnalare la presenza di impianti in pressione.	Poli/Ditta
Impianto d'aria compressa	- Esplosione - Rumore	1	3		Nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio, isolare l'impianto. Non permettere l'utilizzo a personale estraneo in zone non sorvegliate.	Poli/Ditta
Apparecchi di sollevamento	- Urti - Caduta di oggetti dall'alto - Schiacciamento	2	4	8	Utilizzare gli appositi DPI (guanti ed elmetti), coordinare l'attività di movimentazione. Segnalare la presenza di materiale sospeso. Non utilizzare gli apparecchi in mancanza di abilitazione.	Poli
- Macchine per la lavorazione - Macchine utensili	- Urti - Tagli - Schiacciamenti - Abrasioni - Amputazioni - Proiezione materiale - Ustione	2	3	6	Utilizzo degli appositi DPI (guanti, occhiali protettivi). Non avvicinarsi alle macchine se non si è abilitati.	Ditta
- Macchine di prova	- Urti - Tagli	2	3	6	Utilizzo degli appositi DPI (guanti, occhiali protettivi).	Poli

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

	- Schiacciamenti - Abrasioni - Amputazioni				Non avvicinarsi alle macchine di prova in funzione se non si è abilitati all'utilizzo.	
- Attrezzi Manuali	- Taglio - Abrasione - Amputazione	2	3	6	Utilizzo degli appositi DPI. Guanti anti-taglio e scarpe antinfortunistica.	Poli
Movimentazione Manuale dei carichi	- Lesioni apparato muscolo-scheletrico	1	3	3	Utilizzare il metodo NIOSH per la valutazione del peso massimo movimentabile consentito. Utilizzare apparecchiature di sollevamento per la movimentazione degli oggetti.	Ditta
Attraversamento Aree e spazi comuni con mezzi di trasporto/muletti	- Investimento - Urti -Schiacciamento	2	4	8	Mantenere una velocità ridotta e prestare la massima attenzione durante la movimentazione dei mezzi in particolare durante le manovre. Nel caso di grossi mezzi sarà necessaria la presenza di addetti che in fase di manovra blocchino il traffico veicolare e pedonale sino all'eliminazione del rischio. Utilizzare gli appositi passaggi pedonali.	Ditta
Lavoro in spazi e aree comuni	Rischi di varie tipologie.	2	3	6	Delimitare le aree di lavoro e separare con idonee recinzioni. Segnalare opportunamente ed in maniera chiaramente visibili le aree di lavoro ed eventuali rischi di collisioni. Segnalare opportunamente i percorsi alternativi per l'ateneo eventualmente predisposti.	Ditta
Lavoro in aula		1	2	2	Le lavorazioni dovranno essere eseguite durante gli orari di pausa delle lezioni o durante i giorni non lavorativi. Qualora la lavorazione richiedesse più giornate lavorative è necessario avvisare il Dirigente ai fini della sicurezza, per ottenere la sospensione delle lezioni. Durante l'esecuzione	Ditta

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

					delle lavorazioni gli accessi dell'aula dovranno rimanere chiusi.	
Consegna materiali	- Urti - Schiacciamento - Investimento	2	4	8	Coordinare l'attività di consegna materiali, delimitare le zone impiegate per la consegna, segnalare la presenza di mezzi in movimento.	Poli/Ditta
Movimentazione materiali con l'ausilio di mezzi meccanici	- Urti - Schiacciamento - Investimento	2	4	8	Segnalare la presenza di mezzi in movimento. Utilizzare gli appositi passaggi pedonali.	Poli/Ditta
Pavimenti con presenza di piastre per ancoraggio a terra o copertura cunicoli	- Cadute - Inciampo	2	3	6	Nelle operazioni passaggio, transito o spostamento di materiali porre estrema attenzione ai dislivelli a pavimento che possono causare inciampo e cadute. Segnalare la presenza di pericoli e ostacoli.	Poli/Ditta
Spazi limitati alle attività e presenza di spigoli potenzialmente taglienti	- Urti - Tagli - Abrasioni	1	3	3	Nelle operazioni di passaggio, transito o spostamento di materiali e attività di montaggio e smontaggio porre estrema attenzione alle apparecchiature nelle vicinanze che possono determinare spazi di lavoro ristretti e con presenza di spigoli metallici potenzialmente taglienti. Segnalare tali pericoli. Utilizzo degli appositi DPI (guanti, caschetti, scarpe antinfortunistica).	Poli/Ditta
Trasporto di persone	- Urti - Ferite - Schiacciamenti	1	1	1	Seguire le procedure interne.	Poli/Ditta
Illuminazione	- Inciampo - Urti	1	1	1	Aumentare il livello di illuminazione.	Poli
Microclima - Umidità - Temperatura	Ambiente non confortevole	2	1	2	Utilizzare indumenti adeguati. Regolare i tre fattori che influenzano il microclima in	Poli

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

- Velocità dell'aria					modo da rendere gli spazi di lavoro confortevoli.	
Agenti Biologici		1	3	3	Utilizzare gli appositi DPI (maschere e respiratori autonomi). Manutenere l'impianto di condizionamento dell'aria.	Poli/Ditta
Rumore	- Patologie all'apparato uditivo	1	1	1	Valutare il livello di rumore e utilizzare gli appositi DPI. Cuffie o tappi anti-rumore	Poli
Radiazioni ionizzanti	- Tumori - Ustioni	1	4	4	Non accedere ai locali segnalati con presenza di radiazioni ionizzanti se non accompagnati da responsabile laboratorio o impianto. Utilizzo di appositi DPC, DPI, seguire le procedure per l'utilizzo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.	Ditta
Radiazioni ottiche	- Ustioni - Patologie oculari	1	2	2	Utilizzo di DPI, guanti, occhiali protettivi.	Ditta
Campi elettromagnetici	- Malattie professionali	2	1	2	Agire su tempi e frequenze di esposizione.	Poli
Mancanza documentazione azienda appaltatrice		1	4	4	Non avviare l'attività in mancanza di tutta o parte della documentazione necessaria.	Poli

Nei casi in cui, durante l'esecuzione dei lavori l'Affidatario o un suo dipendente verificassero la possibile interferenza con attività d'Ateneo non segnalate nel presente documento e nei documenti allegati, si dovranno sospendere immediatamente le lavorazioni (operazioni, prestazioni), avvisare la committente che provvederà al coordinamento delle attività

4 - PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI PER GESTIONE EMERGENZA

4.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Affidatario esecutore del contratto in oggetto, presa conoscenza dei rischi esistenti presso i fabbricati e le proprietà in genere del Politecnico di Milano, al fine di evitare infortuni ai propri dipendenti, a terzi o al personale del Politecnico stesso (nonché danni alle cose), dovrà impegnarsi per quanto sotto riportato:

a) a prendere gli accordi necessari con la committente. In particolare la Ditta incaricata dell'esecuzione delle opere in oggetto dovrà, prima di iniziare qualsiasi operazione, verificare se l'intervento possa incidere sulla normale attività del Politecnico;

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

- b) a fornire alla committente un elenco dei nominativi dei propri dipendenti e incaricati che lavoreranno nelle aree di proprietà del Politecnico di Milano (tra le persone elencate, che dovranno essere regolarmente assicurate a cura della stessa Affidatario per tutti i rischi anche specifici, dovrà essere segnalato anche il responsabile del cantiere in oggetto);
- c) a segnalare tempestivamente la necessità e promuovere, in accordo con quanto già segnalato dal committente le azioni per il coordinamento e cooperazione necessarie all'eliminazione di rischi di interferenza che si presentino in fase di esecuzione del contratto;
- d) ad assumersi ogni responsabilità per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero verificarsi durante i lavori di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le misure e cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le norme di legge sulla Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene del lavoro e quelle che lo stesso Politecnico di Milano o il responsabile della sicurezza designato, ritenesse opportuno di stabilire.
- e) a munirsi delle attrezzature adeguate al lavoro da compiere e rispondenti alle prescrizioni delle leggi di Prevenzione degli Infortuni e comunque tali da dare garanzia di sicurezza;
- f) a non usare mezzi di trasporto e di sollevamento, apparecchi elettrici, scale portatili e aeree, ponteggi, macchine, utensili e oggetti di qualsiasi genere di proprietà del Politecnico di Milano, senza l'autorizzazione della competente committente;
- g) ad impegnare, per i lavori che esigono l'uso di apparecchiature richiedenti una specifica capacità tecnica, esclusivamente personale opportunamente preparato ed addestrato, avente le necessarie capacità e dotato della necessaria prudenza e attenzione, affinché non abbiano a verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o trascuratezza;
- h) ad evitare nel modo più assoluto installazioni, sistemazioni, impieghi di attrezzi di fortuna di qualsiasi genere;
- i) a seguire tutte le prescrizioni di divieto e comportamento stabilite nel complesso del Politecnico di Milano mediante affissi, cartelli, targhette e segnali vari, oltre al rispetto degli avvertimenti dati dai responsabili tecnici del Politecnico stesso;
- j) a provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, affinché la zona interessata sia lasciata completamente sgombra e pulita da materiali di qualsiasi genere o altri eventuali impedimenti che possano intralciare il normale svolgimento dell'attività lavorativa del Politecnico o creare situazioni di pericolo;
- k) ad adottare in genere tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici adatti ad evitare infortuni, anche se non menzionati specificamente nella esemplificazione che precede;
- l) ad evitare la dispersione di sostanze di qualunque natura sul suolo o nella rete fognaria di stabilimento, o nell'atmosfera, senza la preventiva comunicazione e successiva autorizzazione della committente.

L'Affidatario delle contratto in oggetto riconosce al Politecnico di Milano, senza che ciò possa comunque costituire scarico di responsabilità, la facoltà di controllare con proprio personale, in ogni momento, l'esatto adempimento degli impegni di cui ai paragrafi precedenti, e quindi di prendere opportuni provvedimenti a carico del medesimo Affidatario e, occorrendo, di far sospendere il lavoro in corso ove questo non si svolga con la necessaria sicurezza. L'Affidatario si impegna pertanto all'osservanza di quanto precede con i propri dirigenti, preposti e operai, che renderà edotti delle precedenti prescrizioni e dell'obbligo di osservarle.

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

4.2 - GESTIONE DELLE EMERGENZE, COMPITI E PROCEDURE GENERALI

L'azienda presente all'interno degli spazi dell'Ateneo è tenuta a comunicare tempestivamente al call center unico di Ateneo (n.verde 800 02 2399) le eventuali emergenze emerse durante il servizio svolto. In particolare in situazioni di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà contattare sia il call center, che provvederà a chiamare l'addetto all'emergenza del Politecnico, sia i soccorsi. Successivamente il lavoratore dovrà fornire tutte le informazioni necessarie alla gestione (personale tutti):

in caso di incendio:

- personale ditta:
 - o se certi dell'incendio chiamare 112 (numero unico delle emergenze) e rispondere con calma alle domande dell'operatore e successivamente accogliere i soccorsi fornendo le opportune informazioni
 - o informare il contact center (800022399 op 0223999300) per ricevere informazioni dettagliate sulla sua localizzazione per informare l'addetto emergenze
 - o se è possibile e se formati all'uso, contenere l'incendio utilizzare i dispositivi esistenti (estintore etc)
 - o attendere soccorsi
- Addetto alle emergenze:
 - o Contattato dal CC a seguito di un allarme, si reca in loco, accede spazi e verifica allarme
 - o Chiama il 112 (numero unico delle emergenze) e rispondere con calma alle domande dell'operatore e successivamente accogliere i soccorsi fornendo le opportune informazioni
 - o se è possibile contenere l'incendio utilizzare i dispositivi esistenti (estintore etc)
 - o attendere soccorsi

in caso di infortunio o malore (ditta e addetto primo soccorso)

- chiamare call center per ricevere informazioni dettagliate sulla sua localizzazione e per informare l'addetto emergenze
- chiamare 112 (numero unico delle emergenze) e rispondere con calma alle domande dell'operatore e successivamente accogliere i soccorsi fornendo le opportune informazioni
- in caso di necessità presso le portinerie è presente DAE
- attendere soccorsi

in caso di calamità (tutti)

- chiamare 112 (numero unico delle emergenze) e rispondere con calma alle domande dell'operatore e successivamente accogliere i soccorsi fornendo le opportune informazioni
- chiamare call center 800.02.2399 op.0223999300
- delimitare area o impedire in transito
- attendere addetto emergenze e collaborare nella gestione evento
- se vi sono feriti provvedere come indicato nei punti precedenti

4.3 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Categoria	Descrizione	U.M.	Q.tà	Costo Unitario	Costo Finale	Validato azienda
-----------	-------------	------	------	----------------	--------------	------------------

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

Coordinamento	Riunioni riunioni con dirigenti/preposti alla sicurezza (n. ore)	ore	24	100,00 €	2.400,00 €	
Totale oneri sicurezza					2.400,00 €	

5 – PRESA VISIONE DEI LUOGHI E CONSIDERAZIONI FINALI

(Assunzione di responsabilità riguardo prevenzione infortuni e igiene del lavoro dipendenti dell’Affidatario)

Nell’ambito dello svolgimento di attività contrattuali (anche di subappalto), in conformità a quanto previsto dall’art.6 della legge n°123 del 2007, il personale occupato dall’Affidatario o dal Subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini di ciò nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applica l’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento.

Il mancato rispetto dell’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento costituisce inadempienza contrattuale.

L’Appaltatore, in riferimento al contratto in oggetto, dichiara sotto la propria personale responsabilità:

- di essersi reso conto attentamente dello stato dei luoghi ove i lavoratori dipendenti eseguiranno le opere appaltate;
- di sollevare il Committente da responsabilità, di qualsiasi tipo, concernenti carenze o manchevolezze, durante l’esecuzione del lavoro, delle attuali norme di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro;
- di sollevare il Committente, da qualsiasi responsabilità concernente carenze o manchevolezze delle vigenti norme di legge di cui sopra, da parte di eventuali ditte subappaltatrici alle quali dovesse essere affidato, dall’Appaltatore, parte del lavoro appaltato, dietro necessaria autorizzazione rilasciata dal Committente

Milano, li .../.../2025

IL COMMITTENTE

(Politecnico di Milano)

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

Timbro e Firma

L’AFFIDATARIO

(.....)

Timbro e Firma

La Aggiudicatario

dichiara di aver preso conoscenza delle misure di coordinamento e delle norme e di accettarne tutte le disposizioni contenute nella presente sezione generale.

Timbro e firma per accettazione

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente